

# RACCOMMODAGE



**Etape qui consiste à réparer les imperfections des métiers à tisser à l'aide d'une aiguille (fils cassés, fils sautés, crapauds, vrilles...).**

Il faut environ 150 heures de travail pour les feutres laines.

Ce travail demande une attention particulière car un simple défaut sur un feutre de 30 mètres par exemple fera un trou sur la feuille tous les 30 mètres.

Une fois cette étape finie, le feutre est posé sur la perche afin de procéder à une dernière vérification.

Ensuite, ce dernier est étalé par terre afin de le mettre en ballon pour pouvoir le coudre et ainsi faciliter le montage sur le four où il doit être thermofixé.