

LA LAVEUSE



Cette opération vient après le foulon, elle consiste à laver le feutre laine (dégraissage, résidus de fibres) avant le séchage.

Pour laver le feutre on utilise environ 400 litres d'eau bouillante et environ 6 kilos de soude caustique. Cette dernière est utilisée pour enlever le gras qui se trouve sur la laine.

Le rinçage s'effectue avec de l'eau chaude.

Le lavage dure entre 1 h 30 et 3 h 00 selon le produit.